


## Принципиальная схема подключения мотора лебедки



○ - ВЫВОДЫ КОНТАКТОВ

Чтобы мотор крутился в одну сторону:

- замкнуть контакты A1 и F1
- на F2 подать “плюс”

Чтобы мотор крутился в другую сторону:

- замкнуть контакты A1 и F2
- на F1 подать “плюс”

Надо минимум 4 реле:

- > замыкание A1 - F1
- > подача “плюса” на F2

- <- замыкание A1 - F2
- <- подача “плюса” на F1